

# Vriescel Plukon Ommel



## Situatie Oud

- Schuifdeur met een strokengordijn, welke relatief langzaam open en dicht gaat, waardoor de schuifdeur veel open staat.
- Veel koude verlies met als gevolg veel energieverlies.



## Nadelen

- IJsvorming wat gevaarlijke situaties creëert en veel schade (doorglijden).
- Hoge energie kosten door veel koude verlies.
- Geen constante temperatuur in de vriescel.


## Wens

- Verlagen van de energiekosten.
- Geen ijsvorming waardoor veilige situaties ontstaan.
- Snelle toegang tot de vriescel en korte openingstijden.



## Oplossing

- In eerste instantie één SST TK100 vriesceldeur ter afsluiting aan de warmste zijde (laaddock).
- Na een half jaar een tweede SST TK100 vriesceldeur aan de productiezijde.



## Resultaat

- Geen ijsvorming op de vloer waardoor minder veiligere situaties zijn gecreëerd.
- Geen ijsvorming aan het plafond.
- Verlaging van de energiekosten.
- Constantere temperatuur in de vriescel